

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TUYỀN QUANG  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **1714/SNN-TL**

*Tuyên Quang, ngày 31 tháng 8 năm 2021*

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  
xã Minh Khương, huyện Hàm Yên

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã Minh Khương, huyện Hàm Yên;
- Hội đồng nhân dân xã Minh Khương, huyện Hàm Yên.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 2717/UBND-TH ngày 03/8/2021 về việc giao giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong đó cử tri xã Minh Khương, huyện Hàm Yên đề nghị: “*Sửa chữa đập Tam Tinh để tích nước phục vụ nhân dân sinh hoạt và sản xuất*”.

Ngày 24/8/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra thực địa công trình thủy lợi Tam Tinh, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

Công trình hồ chứa Tam Tinh, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên được đầu tư xây dựng từ khoảng năm 1970, công trình hiện nay đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho 7,489ha (*trong đó: lúa vụ xuân: 3,745 ha; lúa vụ mùa: 3,745 ha*). Theo ý kiến phản ánh của Ủy ban nhân dân xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, tháng 4/2021 tại vị trí mái hạ lưu đập cách tràn xả lũ khoảng 4,0m có hiện tượng thấm thấu, rò rỉ nước, có nguy cơ sạt lở gây mất an toàn đối với công trình và các hộ dân phía hạ lưu công trình. Vì vậy đến tháng 7/2021, Ủy ban nhân dân xã Minh Khương, huyện Hàm Yên đã chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã cân đối nguồn kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi để kiểm tra, khắc phục, sửa chữa đảm bảo an toàn cho công trình. Đến nay công trình đã được khắc phục sửa chữa, tuy nhiên do đang trong mùa mưa lũ nên Ban quản lý công trình thủy lợi xã hạn chế tích nước để đảm bảo an toàn cho công trình.

Tại thời điểm kiểm tra công trình hoạt động bình thường, tại vị trí thấm thấu, rò rỉ ở mái hạ lưu đập đã được Ban quản lý công trình thủy lợi xã Minh Khương sửa chữa, khắc phục; mực nước trong hồ chứa hiện nay dưới mực nước dâng bình thường khoảng 2,0 m.

Để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân xã Minh Khương, huyện Hàm Yên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Minh Khương, huyện Hàm Yên chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã: Chủ động tích trữ nước trong hồ chứa Tam Tinh để đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2021-2022; Thường xuyên thực hiện theo dõi hiện tượng thấm, rò rỉ trên mái hạ lưu đập để kịp thời báo cáo khi có hiện tượng bất thường xảy ra; Thực hiện nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương dẫn nước, tràn xả lũ của công trình đảm bảo thông thoáng dòng chảy.

Trên đây là nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Khương, huyện Hàm Yên. Đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Minh Khương, huyện Hàm Yên triển khai thực hiện nội dung trên và thông báo để cử tri được biết. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên xem xét, giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND tỉnh; (Báo cáo)
- UBND huyện Hàm Yên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KH-TC Sở;
- Ban QLKT CTTL Tuyên Quang;
- Lưu: VT,TL. (H)

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Hàm**