

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TUYÊN QUANG  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 189/SNN-BQLTL

*Tuyên Quang, ngày 04 tháng 02 năm 2021*

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã  
Trường Sinh, huyện Sơn Dương

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương;
- Ủy ban nhân dân xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 4115/UBND-TH ngày 25/12/2020 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Trong đó ý kiến cử tri xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đề nghị: “Tu sửa, nâng cấp đập Độc Ôi để phục vụ sản xuất của nhân dân”.

Sau khi kiểm tra, xem xét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

### **1- Hiện trạng công trình**

Hồ chứa Độc Ôi thuộc thôn Thái Thịnh, xã Trường Sinh có dung tích trữ nước 184.000m<sup>3</sup>, công trình đang điều tiết phục vụ nước tưới cho 36,305ha/năm diện tích trồng lúa (gồm: 18,1525ha lúa vụ xuân; 18,1525ha lúa vụ mùa); thân đập kết cấu bằng đất đắp, dài 195m, cao 8,0m, đỉnh rộng 4,0m, hiện tại mái thượng lưu và hạ lưu đập đang bị xói mòn, sạt lở nghiêm trọng; lòng hồ bị bồi lắng nhiều làm giảm dung tích trữ nước phục vụ sản xuất; cống lấy nước dưới đập dài khoảng 40m, có hiện tượng thấm qua mang cống gây mất an toàn cho công trình; tràn xả lũ dài khoảng 40m, rộng khoảng 2,0m, là tràn đất tự nhiên, hiện nay bị xói lở mạnh, mặt cắt tràn hẹp nên không đảm bảo thoát lũ.

### **2- Biện pháp khắc phục**

Để đảm bảo an toàn cho công trình và cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

- Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Trường Sinh chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã Trường Sinh tổ chức trực ban trong mùa mưa lũ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình vào trước, trong và sau mưa lũ nhằm kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, nguy cơ phát triển thành sự cố công trình; xây dựng phương án ứng phó, khắc phục sự cố công trình; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư dự phòng, nhân lực để ứng phó kịp thời khi có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân xã Trường Sinh, đồng thời báo cáo Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang để phối hợp kiểm tra, hướng

dẫn trong quá trình thực hiện; chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm để tổ chức sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ, quản lý chặt chẽ và khai thác hợp lý nguồn nước tại công trình để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.

- Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp đập đầu mối, công lấy nước dưới đập và tràn xả lũ công trình Dộc Ổi, xã Trường Sinh để phục vụ sản xuất của nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trên và thông báo để cử tri được biết./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- UBND huyện Sơn Dương;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, BQLTL.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Hàm**